

关于第 46 届中国国家博会（上海） 违规施工处理的通知

各特装施工资质单位：

为了加强现场管理，保障施工安全，贸美公司 2020 年与各单位签订了的《施工安全管理合同》，合同中明确了相关违规处罚规定及相应条款和执行规则，并与广州的项目联动，各单位原始分为 100 分，累计扣至 60 分以下将终止施工资质合同，并抄报中国对外贸易中心（集团），供广交会施工资质审核参考。

在第 46 届中国国家博会（上海）现场施工中，个别资质单位仍然疏于现场安全管理，施工人员违反上述规定，根据规定条例及主场承建的违规记录情况，现对展会期间 6 家违规单位进行处理。其中对广州市博大展览装饰有限公司取消 2020-2021 展会施工资质（详见附件 1），其它 5 家公司根据情节轻重扣减保证金（详见附件 2）。请表内的施工单位按照合同约定，自通知下发之日起 10 个工作日内将扣减的保证金汇款到以下账户：

开户行：中国银行上海虹桥会展中心支行

户名：上海中贸美凯龙经贸发展有限公司

账号：446878902989

请各特装施工单位引以为戒，掌握展会各项安全管理规定和《施工安全管理合同》的要求，不断加强施工人员培训和现场安全管理，提升贵单位的安全管理水平、保障后续各展会的安全顺利举办。

附件：1. 1.1A08 展位违规施工案例说明

2. 第46届家博会特装违规展位处罚统计表

上海中贸美凯龙经贸发展有限公司

2020年10月16日



第 46 届中国国家博会（上海）

1. 1A08 展位违规施工案例说明

一、发生时间：2020 年 9 月 4 日 12: 15

二、施工单位：广州市博大展览装饰有限公司

三、事件情况：在上海家博会筹展第一天，展位 1. 1A08 的施工单位广州市博大展览装饰有限公司，在施工过程中没有按安全规范和施工流程作业，现场无人进行安全监管，搭建板墙时只做了简陋的单面临时斜撑固定，导致大面积板墙倒塌，现场两名工人受伤。事件发生后，施工单位受到当地安监、公安等政府监管部门及展馆方的约谈，虽已对伤员进行救治及跟进，但仍对展览会的现场安全管理工作造成了极其恶劣的影响。

该展位板墙倒塌时，恰好是午餐时间，展位内施工人员较少，如在施工高峰期倒塌，势必造成更大的人员伤害。

四、违规处罚情况：根据施工资质合同违规处理规定中第四条、第五十条、第五十二条、五十六条等条款内容，考虑本次事件对展会现场安全管理工作造成了极其恶劣的影响，对施工单位广州市博大展览装饰有限公司共计扣除考核分数 50 分，扣除后已不足 60 分。根据合同约定，取消该施工单位下场展会资质，直至合同周期结束（即取消



2020-2021 展览总公司及贸美公司展会施工资质)。

五、启示：安全无小事，展会施工安全生产事故存在高发、频发的特点，尤其是展会筹撤展期间更是安全生产风险高发期，展览总公司自 2014 年推行特装施工资质认证以来，不断完善和优化各项安全监管细则，在行内同仁的大力支持下，现场安全生产规范化程度得到稳步提高。但是，展位施工仍然存在结构复杂、一次性使用、搭建和拆除时间较紧等客观特点，各家施工单位管理水平和人员素质也存在良莠不齐的情况，安全生产的风险仍然较高。为进一步提升展会的安全风险防控水平，需要各方齐心协力，以本次案例为戒，在后续的展会中加强人员培训和现场安全监管，保障展会安全举办，保障各自的企业顺利发展。

六、现场图片：



第46届家博会特装违规展位处罚统计表

序号	展位号	平方数	施工单位名称	扣减保证金/违规原因	所根据的规定	按规定扣减保证金	扣分	备注
1	1. 1A08	923	广州市博大展览装饰有限公司	施工过程中没有按施工流程及安全规范作业，现场监管缺失，搭建板墙时只做了单面临时斜撑固定，导致大面积板墙倒塌，致现场两名工人受伤，受到当地安监、公安等政府部门及展馆方的约谈，对展会现场安全管理造成极其不良影响。	合同违规处理规定中第四、五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十条等规定	0	50	取消下场展会资质，直至合同周期结束。 (即取消2020-2021展览总公司及贸美公司展会施工资质)
2	4. 1A22	468	广州毅点展览服务有限公司	1. 审图未通过，违规进场 2. 墙体木结构防火涂料涂刷不到位 3. 立柱下未加钢脚板；整体结构跨度大，支撑不足；玻璃未打玻璃胶，未使用专用的玻璃夹具	合同违规处理规定中第五条、第七、九条、第十四条	25000	17	
3	4. 1A02-5	70	广州龙鑫展览工程有限公司	私自打开展馆地沟扔下电箱	合同违规处理规定中第四十五条	5000	2	
4	4. 1C18	2038.5	江苏东坤展览装饰有限公司	横梁跨度大，或无金属骨架；悬挑结构尺寸超过安全范围	合同违规处理规定中第五条	5000	5	
5	6. 1D20	483	广州雨点展览设计有限公司	1. 玻璃面积过大，固定方式不稳 2. 二层结构整体结构不稳，结构跨度太大，缺少有力支点	合同违规处理规定中第五条	5000	5	
6	7. 1C60	120	广东国优广告有限公司	撤展期间强行放倒展位，野蛮施工	合同违规处理规定中第二十八条	10000	3	
总计处罚金额						50000		

